Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:58



Emulator rygla 011 - Nissan

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy Nissan jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer Nissan musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy Nissan naprawia błąd awarii rygla Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Instrukcja instalacji emulatora:

1. Wyłącz zapłon.
2. Zdemontuj dolną osłonę kierownicy.
3. Odłącz uszkodzony kabel SCL
4. Podłącz kabel do emulatora.
5. Włącz zapłon, zielona dioda powinna się zaświecić.

Oznaczenie diody:

- Czerwony SCL - pozycja zablokowana
- Zielony SCL - pozycja odblokowana

Pasujące modele:

- Nissan Maxima od 2008 r. do 2015 r.
- Nissan 370Z od 2012 r. do 2018 r.
- Nissan GT-R od 2012 r. do 2018 r.
- Nissan Altima od 2008 r. do 2012 r.
- Nissan Murano od 2007 r. do 2014 r.
- Nissan Micra od 2011 r. do 2023 r.
- Nissan Juke od 2011 r. do 2019 r.