Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:33



# Emulator rygla 021 - Hyundai Kia Smartra 2 Smartra 3

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **327** |

## Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

**Instrukcja instalacji emulatora:**

1. Odłącz oryginalny moduł Smatra.
2. Podłącz emulator.
3. Zaprogramuj emulator tzn. dodaj go jako nowy klucz.
4. Włącz zapłon.