Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:24



Emulator rygla 022 - Land Rover Freelander 2 L359

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym Freelander .Dealer Land Rover musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy Esl Elv nie zostanie aktywowana.

Emulator elektronicznej blokady kierownicy Freelander naprawia błąd awarii blokady kierownicy.

Pasujące modele:

- Land Rover Freelander II od 2006 r. do 2014 r.