Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:44



Emulator rygla 030 - Kia / Hyundai

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy Kia / Hyundai jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer Kia / Hyundai musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy Kia / Hyundai naprawia błąd awarii rygla Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Wpinasz i działasz, nie ma potrzeby adaptacji emulatora!

Pasujące modele:

- KIA Sportage
- KIA Cerato
- KIA Sorento
- KIA Rio
- KIA Picatno
- KIA XCeed
- KIA Ceed
- KIA Optima
- KIA Forte
- KIA Cadenza
- Hyundai I30
- Hyundai IX35
- Hyundai Kona
- Hyundai Tucson
- Hyundai Elantra
- Hyundai I10
- Hyundai I20
- Hyundai Santa Fe