Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:29



Emulator rygla 033 - Range Rover Vogue HSE L322

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Instrukcja instalacji emulatora:

- Wyłącz samochód,
- Zdejmij plastikową osłonę pod kierownicą,
- Odepnij wadliwy kabel SCL,
- Podłącz emulator,
- Emulator zainstalowany pomyślnie.

Pasujące modele:

- Land Rover Range Rover Vogue od 2001 r. do 2009 r.