Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 22:56



Emulator rygla 037 - Range Rover Discovery 4 5 Evoque Vouge Sport

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Instrukcja instalacji emulatora:

- Wyłącz samochód,
- Zdejmij plastikową osłonę pod kierownicą,
- Odepnij wadliwy kabel SCL,
- Podłącz emulator,
- Emulator zainstalowany pomyślnie.

Pasujące modele:

- Sport od 2010 r. do 2020 r.
- Vogue od 2010 r. do 2020 r.
- Evoque od 2010 r. do 2020 r.
- Discovery 4/5 od 2010 r. do 2020 r.