Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:50



Emulator rygla 045 - Volvo XC90

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy Volvo jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym.
Dealer Volvo musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy Volvo naprawia błąd awarii rygla Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Wpinasz i działasz, nie ma potrzeby adaptacji emulatora!

Pasujące modele:

- Volvo XC90
- Volvo S90
- Volvo XC60
- Volvo V60

od 2021 r.