Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:36



Emulator rygla 046 - Range Rover Discovery 4 5 Evoque Vogue Sport

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy Range Rover jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer Range Rover musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy Range Rover naprawia błąd awarii rygla Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Instrukcja instalacji emulatora:

1. Wyłącz zapłon.
2. Zdemontuj dolną osłonę kierownicy.
3. Odłącz uszkodzony kabel SCL
4. Podłącz kabel do emulatora.
5. Włącz zapłon, zielona dioda powinna się zaświecić.

Pasujące modele:

- Range Rover Discovery
- Range Rover Exoque
- Range Rover Vogue

od 2010 r. do 2020 r.