Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 20:56



Emulator rygla 047 - SsangYong Korando Musso Actyon Tivoli Torres G4 Rexton

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy SsangYong jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer SsangYong - KGM musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy SsangYong naprawia błąd awarii rygla Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Wpinasz i działasz, nie ma potrzeby adaptacji emulatora!

Pasujące modele:

- SsangYong Korando
- SsangYong Musso
- SsangYong Actyon
- SsangYong Tivoli
- SsangYong Torres
- SsangYong G4 Rexton