Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:00



Emulator rygla 049 - GM Chevrolet Cruze Lacetti Saab 9-5 Daewoo

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Wpinasz i działasz, nie ma potrzeby adaptacji emulatora!

Kompatybilny nr części: 12823804 / 22996231 / 23377962 / 23436820 / 32019685

Pasujące modele:

- Chevrolet Cruze 2010-2015
- Chevrolet Lacetti 2010-2015
- Saab 9-5 2010-2012
- Daewoo