Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:58



Emulator rygla 054 - Renault Clio 5 Captur 2 2020-2025

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Wpinasz i działasz, nie ma potrzeby adaptacji emulatora!

Kompatybilny nr części: 48700-6484R

Pasujące modele:

- Renault Captur 2020-2025
- Renault Clio 2020-2025
- Renault Arkana
- Renault Zoe