Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:22



Emulator rygla 057 - Hyundai Kia Smartra 2 Smartra 3

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla.

Kompatybilny nr części: 95420-2L700

Pasujące modele:

- Hyundai Accent (2012-2015)
- Hyundai Elantra (2008-2015)
- Hyundai Azera (2007-2008)
- Hyundai Genesis (2009-2011)
- Hyundai i10 (2008-2016)
- Hyundai i20 (2008-2015)
- Hyundai i30 (2008-2012)
- Hyundai i45 (2010-2014)
- Hyundai Tucson (2010-2015)
- Kia Rio (2011-2015)
- Kia Sorento (2009-2014)
- Kia Amanti (2008-2009)
- Kia Borrego (2008-2011)
- Kia Ceed (2011-2012)
- Kia Forte (2009-2013)
- Kia Mohave (2008-2015)
- Kia Optima (2010-2015)
- Kia Picanto (2008-2011)
- Kia Cadenza (2010-2015)
- Kia Cerato (2008-2013)
- Kia Soul (2009-2013)
- Kia Spectra (2008-2009)
-