Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 04:42



Emulator rygla 058 - Porsche 911 997

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla.

Kompatybilny nr części: 99761815803

Pasujące modele:

- Porsche 911 (2005-2012)
- Porsche 997 (2005-2012)
- Porsche 987 (2005-2012)
- Porsche Boxster (2005-2012)
- Porsche Cayman (2005-2012)
- Porsche Carrera (2005-2012)