Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 16:59



Emulator rygla 062 - Saab 9-3

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla!

Kompatybilny nr części: 12770232 / 12801116 / 12782933 / 12767697

Pasujące modele:

- Saab 9-3 2003-2011