Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 16:59



Emulator rygla 065 - VW Amarok Ford Ranger Transit

Numer katalogowy	**327**

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla.

Kompatybilny nr części: MB3C-3F880-FA / JB3C-3F880-AD / H1BC-3F880-CE / H1BC-3F880-CF

Pasujące modele:

- VW Amarok (2019-2026)
- Ford Ranger (2019-2026)
- Ford Kuga (2019-2026)
- Ford Escape (2019-2026)
- Ford Fiesta (2019-2026)
- Ford Focus (2019-2026)
- Ford Mustang (2019-2026)
- Ford Tourneo (2019-2026)
- Ford Transit Custom (2019-2026)
- Ford Puma (2019-2026)