



Buick 050 - klucz surowy - pilot

Numer katalogowy	337
Transponder	id46 HT2
Częstotliwość	315 MHz
Przyciski	3 przyciski + PANIC
Grot	HU100
Keyless	Tak

Opis produktu

Parametry:

Marka	Buick
Częstotliwość	315 MHz
Transponder	id46 HT2
Numer części	HYQ4AS
Immo	Diagnostycznie
Pilot	Diagnostycznie
Ilość przycisków	3 + PANIC
Grot	HU100
Modele samochodów	Encore (2021 - 2024)