




Emulator rygla 021 - Hyundai Kia Smartra 2 Smartra 3

Numer katalogowy

327

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Instrukcja instalacji emulatora:

1. Odłącz oryginalny moduł Smatra.
2. Podłącz emulator.
3. Zaprogramuj emulator tzn. dodaj go jako nowy klucz.
4. Włącz zapłon.