



Emulator rygla 026 - VW Audi Porsche 2008+

Numer katalogowy

327

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla.

Instrukcja programowania:

Pierwsza metoda:

1. Wymontuj oryginalny rygiel
2. Wyczytaj z niego dane.
3. Wgraj te dane bezpośrednio do emulatora

Druga metoda (tej metody użyj jeśli rygiel jest zniszczony lub go nie ma):

1. Wymontuj BCM z samochodu
2. Wyczytaj z niego dane,
3. Załaduj te dane do emulatora.

Kompatybilny nr części: 8K0905852D / 7PP905852C / 8K0905852E / 7PP905852B / 4H0905852B

Pasujące modele:

- VW Touareg 2011-2018
- Audi A4 2008-2012
- Audi RS5 2010-2016
- Audi S5 2011-2014
- Audi S4 2008-2012
- Audi Q5
- Porsche Panamera 2010-2016
- Porsche Cayenne 2011-2018
- Porsche Boxster 2019-2026
- Porsche Cayman 2019-2026
- Porsche 911 Carrera 2012-2016
- Porsche GT4 2019-2026