



Emulator rygla 048 - Ford Fiesta B-MAX EcoSport 2008-2019

Numer katalogowy

327

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy Ford jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer Forda musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy Ford naprawia błąd awarii rygla. Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Wpinasz i działasz, nie ma potrzeby adaptacji emulatora!

Kompatybilny nr części: 8V21-3K772-AE

Pasujące modele:

- Ford Fiesta 2008-2019
- Ford B-MAX 2008-2019
- Ford EcoSport 2008-2019