

Emulator rygla 050 - Hyundai id47 Smartra 2 Smartra 3



Numer katalogowy

327

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy Hyundai jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer Hyundai musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy Hyundai naprawia błąd awarii rygla.

Wymaga programowania!

Kompatybilny nr części: 95420-B4000

Pasujące modele:

- Hyundai i10 2013-2019
- Hyundai Grand i10 2013-2021
- Hyundai i20 2014-2020
- Hyundai Creta 2015-2020