



Emulator rygla 052 - N360 VW Touareg Audi A8 Porsche Cayenne Bentley

Numer katalogowy

327

Opis produktu

Przelutuj oryginalny układ MCU ze starej płytki na nową. Po zakończeniu lutowania skasuj wszystkie kody błędów za pomocą urządzenia diagnostycznego. Podczas procesu lutowania upewnij się, że układ scalony jest wlutowany w prawidłowej pozycji.