

Link do produktu: <https://kluczekaczorek.pl/emulator-rygla-030-kia-hyundai-p-10119.html>



Emulator rygla 030 - Kia / Hyundai

Numer katalogowy	196
Kod magazynowy	MK12200
Kod EAN	2090000073614

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy Kia / Hyundai jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer Kia / Hyundai musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy Kia / Hyundai naprawia błąd awarii rygla. Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Wpinasz i działasz, nie ma potrzeby adaptacji emulatora!

Pasujące modele:

- KIA Sportage
- KIA Cerato
- KIA Sorento
- KIA Rio
- KIA Picatno
- KIA XCeed
- KIA Ceed
- KIA Optima
- KIA Forte
- KIA Cadenza
- Hyundai I30
- Hyundai IX35
- Hyundai Kona
- Hyundai Tucson
- Hyundai Elantra
- Hyundai I10
- Hyundai I20
- Hyundai Santa Fe