

Link do produktu: <https://kluczekaczorek.pl/emulator-rygla-032-hyundai-kia-p-10722.html>

Emulator rygla 032 - Hyundai / Kia



Numer katalogowy	196
Kod magazynowy	MK20011
Kod EAN	2090000078152

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej usterki.

W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym. Dealer musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu oczekiwania.

Emulator blokady kierownicy naprawia błąd awarii rygla. Nie wymaga kodowania. Wystarczy podłączyć i emulator naprawi awarię.

Pasujące modele:

- Hyundai Tucson
- Hyundai Sonata
- Hyundai Stania
- Kia Sportage
- Kia Sorento
- Kia Carnival