



Hyundai 181 - klucz surowy - pilot

Numer katalogowy	091
Transponder	brak
Częstotliwość	433 MHz
Przyciski	3 przyciski + PANIC
Grot	HYN17R
Keyless	Tak

Opis produktu

Parametry:

Marka	Hyundai
Częstotliwość	433mhz
Transponder	bez transpondera
Numer części	95430-2W100
Immo	Diagnostycznie
Pilot	Diagnostycznie
Ilość przycisków	3 + PANIC
Grot	HYN17R
Modele samochodów	Santa Fe (2013 - 2016)