



Hyundai 301 - klucz surowy - pilot

Numer katalogowy	091
Producent	OEM
Transponder	brak
Oryginał	Oryginalna elektronika
Częstotliwość	433 MHz
Przyciski	3 przyciski + PANIC
Grot	KIA9
Keyless	Nie

Opis produktu

Parametry:

Marka	Hyundai
Częstotliwość	433 MHz
Transponder	brak
Numer części	95430-J9500 OSŁOKA-450T
Immo	Diagnostycznie
Pilot	Diagnostycznie
Ilość przycisków	3 + PANIC
Grot	KIA9
Modele samochodów	Kona (2017-2020)